OPTIQUES EN PLASTIQUE TRANSPARENT

Entretien – Rénovation - Protection

Niveau d'oxydation:	SÉVÈRE	MODÉRÉE	LEGÈRE
Choix Du Produit:	Kit Rénovation Phares & Optiques Solution Pro G3000	Kit Rénovation Phares & Optiques G1900	PlastX G12310

www.meguiarsdirect.fr

OPTIQUES EN PLASTIQUE TRANSPARENT

Optiques en bon état ou neufs

PlastX - G12310
Application à la main

Le ***PlastX*** permet de maintenir et protéger l'éclat de vos optiques.

- Appliquer 1 à 3 fois par an.
- Optique froid et propre (idéalement après utilisation du ***Système Gomme Quik Clay***)

Meguiar's
www.meguiarsdirect.fr

OPTIQUES EN PLASTIQUE TRANSPARENT

Optiques avec une oxydation modérée

Kit G1900
Application avec une perceuse

Le ***Kit Rénovation Phares & Optiques*** permet de rénover les optiques avec une oxydation modérée (l'oxydation est uniforme, exempte de fissure et de marbrure, signes d'une oxydation sévère).

Optique froid et propre (idéalement après utilisation du ***Système Gomme Quik Clay***).
Le kit nécessite l'utilisation d'une perceuse. Commencer avec une vitesse de rotation faible. Travailler toujours en mouvement et en exerçant peu de pression sur l'optique. Augmenter la vitesse de rotation et la pression exercée si vous n'obtenez pas le résultat escompté.
Essuyer avec une ***Microfibre Ultime***. Le kit contient 2 pads d'appoint pour poncer et supprimer localement sur l'optique les défauts plus important. Utiliser le Kit G3000 pour poncer intégralement l'optique.

OPTIQUES EN PLASTIQUE TRANSPARENT

Le ***Kit Rénovation Phares & Optiques – Solution Pro*** permet de rénover les optiques les plus touchés par l'oxydation.
Optique froid et propre (idéalement après utilisation du ***Système Gomme Quik Clay***).

1) Poncer en humidifiant l'optique et les disques abrasifs. Commencer avec le grain de 1000 puis 3000.
2) Utiliser la peau de mouton avec le ***PlastX*** pour polir et restauré la clarté de l'optique.
3) Appliquer à la main avec la microfibre ***« headlight protectant »*** pour protéger durablement vos optiques des UV.

Optiques avec une oxydation sévère

1 Ponçage

Elimine aisément l'oxydation.

2 Polissage

Restaure la clarté de l'optique.

3 Protection

Protège des UV durablement.

Kit G3000
Application avec une perceuse

Meguiar's

www.meguiarsdirect.fr